



**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA**  
**Programas del Plan Anual de Trabajo, 2021**  
**Julio-septiembre**

PROGRAMAS	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MONTO ASIGNADO	INDICADOR	AVANCE A LA FECHA (%)
<b>Rehabilitación de espacios en las zonas rurales.</b>	<b>Contribuir a la mejora de la conectividad entre comunidades.</b>	Seguimiento al “Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales” Canoas a Carretera Federal No. 98, con Concreto Ecológico por ser un Poblado Ecológico con las coordenadas: Latitud 19.254775° y Longitud 104.151200°, con un recorrido de 2.2 kilómetros. Camichin a Carretera Federal No. 98, con Concreto Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.266786° y Longitud 104.166777°, con una distancia de 1.4 kilómetros. Del Centinela a la Carretera Federal No. 200, de Concreto Ecológico de acuerdo al Programa Punta Graham-Punta Carrizal en la que establece que el Acondicionamiento es para Turismo, Rural y Ecológico. Con las coordenadas: Latitud 19.169955° y Longitud 104.45882232°, con una distancia de 5 kilómetros. Santa Rita del jardín principal a la Carretera Federal No. 200, con Concreto Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.013331° y Longitud 104.097574°, con una distancia de 0.914 kilómetros. Poblado de Venustiano Carranza (Cualata) del jardín a la Carretera Federal No. 200, con Concreto		(100/0)	25%

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”

Av. Juárez #100, Centro Histórico, C.P. 28200. Manzanillo, Colima.

Tel. Conmutador (314) 137 2222 Ext: 297 y 231 Tel. Directos: (314) 137 2297 y (314) 137 2231



		<p>Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.011785° y Longitud 104.109327°, con una distancia de 0.973 Kilómetros.</p> <p>Nuevo Cuyutlán del jardín al entronque con la Carretera Federal No. 200, con Concreto Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.012948° y Longitud 104.118633°, con una distancia de 1.85 kilómetros.</p> <p>San Buenaventura del jardín a la Carretera Federal No. 200, con Concreto Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.012060° y Longitud 104.160004°, con una distancia de 0.700 kilómetros.</p> <p>La Central del jardín Carretera Federal No. 200, con Concreto Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.14030° y Longitud 104.437703°, con una distancia de 0.300 kilómetros.</p> <p>Don Tomas a Chandiablo con Concreto Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.18999 ° y Longitud 104.33893°, con una distancia de 8 kilómetros.</p> <p>El Vidrio a la Carretera Federal No. 98, con Pavimento Ecológico con coordenadas: Latitud 19.184346° y Longitud 104.25255°, con una distancia de 2.7 kilómetros.</p> <p>Carretera al Nuevo Petatero con concreto hidráulico desde la carretera 200 con coordenadas: 19.139023,-104.352847, con una distancia de 3km y por la entrada por la carretera a Chandiablo Coordenadas : 19.158713,-104.338024 con longitud de 3 km.</p>		
--	--	--	--	--



<b>Reforestación</b>	<b>Cooperar e inculcar en la población rural la necesidad de contribuir al cuidado, mejoramiento, conservación, y mantenimiento de los ecosistemas existente en la zona rural</b>	A). - Programa <b>“Sembrando Vida”</b> cuyo desafío es concientizar a la población rural de cuidar, mejorar y conservar sus ecosistemas y las áreas verdes existente en los lugares que habitan.  B). - Embellecer localidades rurales, sus áreas de jardines públicos, deportivas y recreativas; con ello la participación de los habitantes de cada localidad:  <b>CEDROS</b> Se reforesto con: <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 Rosa Morada.</li><li>• 4 Mango.</li><li>• 14 Cedros.</li><li>• 2 Parotas.</li><li>• 1 Toronja.</li><li>• 1 Naranja.</li><li>• 1 Lima.</li><li>• 10 Marañoses.</li></ul>		(1/42)*100	50%
----------------------	---	---	--	------------	-----



<p><b>Difusión de programas de beneficio social y apoyos municipales, estatales y federales.</b></p>	<p><b>Facilitar la información y asesorar a la población rural que busca ser beneficiaria de los programas de apoyo disponibles.</b></p>	<p><b>41 Personas asesoradas</b> respecto de Programas:</p> <p>Pequeños productores pesqueros y acuícolas, rehabilitación de caminos, asesoría para las direcciones de Conagua y para registro de SEDER.</p> <p>Programa <b>producción para el bienestar</b> (PpB) Acompañamiento técnico, Agroecológico (cafecultores en Canoas).</p> <p>Se realizó una reunión con cafecultores, SEDER y INIFAP para dar a conocer el árbol Mongolia ya que se encuentra en peligro de extinción en el país de México lo cual se tendrá que realizar estudios para la realizar la reforestación y así evitar su extinción.</p> <p>Asesoramiento para la capacidad y la correcta operatividad de los rastros. Se realizó recorrido a la presa de los achotes, culebra, centinela de abajo y Emiliano Zapata. Reunión con el Lic. Samuel Salvador Ortiz delegado Regional, como también INPI y la presidenta en la comunidad de canoas.</p>		<p>(41/41)*100</p>	<p>100%</p>



<p><b>Fortalecimiento institucional y de servicios para la atención de comunidades rurales.</b></p>	<p><b>Mantenimiento y/o rehabilitación de caminos saca cosechas, y demás infraestructura rural</b></p>	<p>Se tienen 0 solicitudes pendientes a septiembre 2021, se atendieron 10 solicitudes y se han <b>rehabilitado en este periodo un total de 918,924 metros cuadrados equivalentes a 144.607 kilómetros de caminos saca cosechas</b> en las siguientes localidades:</p> <p><b>Camotlan de Miraflores</b> 0.5 kilómetros (2,500 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>Lomas de Ávila Camacho</b> 10 kilómetros (64,000 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>La Central</b> 26.3 kilómetros (195,500 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>El Vidrio</b> 6 kilómetros (30,020 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>El Petatero</b> 10.1 kilómetros (56,600 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>La Rosa de San José de Lumber</b> 17.204 kilómetros (140,174 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>Canoas</b> 16.5 Kilómetros (92,700 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>Chandiablo</b> 5.3 Kilómetros (41,600 m<sup>2</sup>)</p>		<p>(100)100</p>	<p>100%</p>
---	--	--	--	-----------------	-------------



		<p><b>Ciruelito de la Marina</b> 17.2 Kilómetros (93,600 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>El Charco</b> 11.7 Kilómetros (60,150 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>El Huizcolote</b> 22.5 Kilómetros (135,650 m<sup>2</sup>)</p> <p><b>En Total son: 144.607 km Y 918,924 m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b><u>Cunetas</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>La Central</b> 2,500 ml</li><li>• <b>El Vidrio</b> 1,120 ml</li><li>• <b>El Petatero</b> 1,600 ml</li><li>• <b>Canoas</b> 19,200 ml</li><li>• <b>Ciruelito de la Marina</b> 3,000 ml</li><li>• <b>El charco</b> 2,205 ml</li><li>• <b>Huizcolote</b> 1,500 ml</li><li>• <b>Lomas Avila Camacho</b> 6.500 ml</li></ul> <p><b><u>En total son 38,125 metros lineales</u></b></p>			
--	--	---	--	--	--



		<p><b>OTROS MANTENIMIENTOS A INFRAESTRUCTURA DE COMUNIDADES RURALES Y CONSTRUCCIÓN.</b></p> <p><b><u>DESAZOLVE DE OLLAS</u></b> <b><u>Huizcolote</u></b> Olla # 1.- 25 x 20 x 2 = 1,000 m<sup>3</sup> Olla # 2.- 10 x 20 x 2 = 400 m<sup>3</sup></p> <p><b><u>CONSTRUCCION DE OLLA</u></b> <b><u>Huizcolote</u></b> Olla # 1.- 15 x 20 x 25 = 750 m<sup>3</sup> <b>Ciruelito de la Marina</b> Olla # 1.- 25 x 20 x 1.5 =780 m<sup>3</sup> <b>Manuel Ávila Camacho</b> Olla # 1.- 20 x 15 x 2.5 = 750 m<sup>3</sup></p> <p><b>REHABILITACION DE VIALIDADES</b> <b>La Rosa de San José de Lumber</b> 2,880 m<sup>2</sup> <b>Chandiablo</b> 7,000 m<sup>2</sup> <b>Marabasco</b> 49,000 m<sup>2</sup> <b>Huizcolote</b> 7,600 m<sup>2</sup> <b>El llano de la Marina</b> 19,960 m<sup>2</sup> <b>Cedros</b> 3,300 m<sup>2</sup> <b>La Central</b> 1,500 m<sup>2</sup> <b>El petatero</b> 3,000 m<sup>2</sup></p> <p><b>Total 94,240 m<sup>2</sup></b></p>			
--	--	--	--	--	--



<b>En este rubro plasmar, en caso de haber realizado, otras actividades fuera de las planeadas.</b>		
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>AVANCES</b>	<b>MONTO ASIGNADO</b>
En la comunidad de Veladero de Camotlan se realizó bordo para proteger tubo de alimentación de agua que distribuye a la comunidad 720 m3.	Concluido	No Aplica
Corte de material en derrumbes sobre la carretera La Rosa-La Fundición 1,940 m3 y retiro de derrumbes 4,308 m3.	Concluido	No Aplica
Carga a camión de volteo con material de derrumbes en la carretera La Rosa- La Fundición 806m3.	Concluido	No Aplica
Corte de material para rehabilitación de caminos en el ejido del Ciruelito de la marina 598 m3.	Concluido	No Aplica
Corte de material 220 m3 y acarreo 182 m3 en el llano de la marina para rehabilitación de calles de 4,800 m2.	Concluido	No Aplica
Nivelación de plataforma para plaza de toros en la Rosa de San José de Lumber 1,260 m2.	Concluido	No Aplica
Se realizó un nuevo camino saca cosechas de 400 m2 en el ejido de La Rosa de San José de Lumber.	Concluido	No Aplica
Reparación de vado rumbo al encino para dar acceso 154 m3 de relleno y 140 m2 de camino.	Concluido	No Aplica
En la comunidad del Huizcolote se retiraron 8 troncos de Nance.	Concluido	No Aplica
Se realizó excavación y relleno 80 m3 para realizar la colocación de 8 tambos para su funcionamiento como alcantarillado para facilitar un cruce hacia un camino saca cosechas 80 m2 en la comunidad del Huizcolote.	Concluido	No Aplica
En el ejido del Huizcolote se cubrieron de material zanjas en sistemas de riego 180 m3 y pozos en caminos saca cosechas 140 m3.	Concluido	No Aplica
Se realizó excavación para ampliación de olla y se rehabilito bordo perimetral en el ejido del Huizcolote 9 metros lineales y tendido de material que fue producto de la excavación 425m3 en un área de 1,600 m2.	Concluido	No Aplica





Retiro de material escombros para rellenar pozos 300 m3 y ampliación de camino para acceder a un pozo de agua en el ejido del Huizcolote como también se realizó bordo perimetral con un corte de material de 56 m3 para su realización.	Concluido	No Aplica
Limpieza de terreno en el ejido del Huizcolote despalme de ramas, corte de material 90m3 y compensación de calle 300m2.	Concluido	No Aplica
Se realizó 200 m3 de Corte de material y se acarreo para realizar recubrimiento de un pozo con una dimensión de 937.5 m3 en camino saca cosechas en el ejido del Huizcolote.	Concluido	No Aplica
Se realizó Limpieza al canal de parcela en el ejido del Huizcolote se desmonto 3,450 m2 y se limpió un área en el canal de 450 m2.	Concluido	No Aplica
Corte y retiro de derrumbes en el camino en el ejido de San José de Lumber 180 m3.	Concluido	No Aplica
Se rellenaron zanjonés en camino saca cosechas 120 m3 y se tapó un pozo 80 m3 en Manuel Ávila Camacho.	Concluido	No Aplica
Se despalmo y nivelo cancha en la comunidad de Camotlan 1,500 m2.	Concluido	No Aplica
Carga y acarreo de piedra hacia la casa de cultura en la Rosa de San José de Lumber 140 m3	Concluido	No Aplica
Ampliación de área en el vivero 240 m2 se movieron 100 m2 de arcilla y se tendió una capa en el área de 20 cm de alto en la Rosa de San José de Lumber.	Concluido	No Aplica
Carga y acarreo de piedra 360 m3 a la plaza de toros en la rosa de San José de Lumber.	Concluido	No Aplica
Ampliación de camino hacia la fundición 2,500 m2 en la Rosa de San José de Lumber.	Concluido	No Aplica
Se realizó en la Rosa de San José de Lumber excavación de zanja para desagüe del área y reparación de calle, se retiró y se rehabilito camino rumbo al rio, se realizó reparación de vado 100 m2 y zanja de 12 m3.	Concluido	No Aplica
Excavación frente a la plaza 54,000 m3 en la Rosa de San José de Lumber.	Concluido	No Aplica
Reparación de vado que va al rio en la Rosa de San José de Lumber 90,000 m2.	Concluido	No Aplica



Así mismo, y con base a los ejes transversales del PMD, se le solicita compartir:

- **PRINCIPALES ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y/O FOMENTO A LA HONESTIDAD.**
- **PRINCIPALES ACCIONES PARA FAVORECER LA SEGURIDAD Y/O LA PREVENCIÓN DEL DELITO.**

Elaborado por la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

Dudas, aclaraciones o solicitud del formato en digital, favor de hacerlas llegar al correo [jacevedoca3@gmail.com](mailto:jacevedoca3@gmail.com) o a la extensión 297.

En caso de estar omitido algún subprograma favor de colocarlo en el formato de entrega.

POR AMOR A  
**Manzanillo**  
HAGAMOS HISTORIA

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

---

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”

Av. Juárez #100, Centro Histórico, C.P. 28200. Manzanillo, Colima.

Tel. Conmutador (314) 137 2222 Ext: 297 y 231 Tel. Directos: (314) 137 2297 y (314) 137 2231